



SITUACIÓN ESPACIAL

- OBRA GÓTICA
- OBRA RENACENTISTA
- OBRA POSTERIOR

CUADRO DE ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN

1. EDIFICACIONES Y ELEMENTOS CONSTRUIDOS ADOSADOS DEGRADADOS O INADECUADOS

FORJADO LEÑOSO EN ESPACIO UNO	
PAVIMENTO EN ESPACIO DOS	
FORJADO LEÑOSO EN ESPACIO DOS	
EDIFICACIÓN EN LA PLAZA NORTE	
CASETA DE RELOJ	
TABIQUE CON PUERTA DE ACCESO ACTUAL A CAMPANAR	
CORNISA PARCIAL	
CORONAMIENTO Y DESAGÜE DE CUERPO DE CARACOL	

2. SILLERÍA Y DECORACIÓN PÉTREA

MORTERO DE JUNTAS DEGRADADO, JUNTAS DESCARNADAS	
GRIETAS Y FISURAS	
FRACTURAS DE PIEDRA CON PÉRDIDA DE VOLUMEN	
VOLUMEN PÉTREO ELIMINADO INTENCIONADAMENTE	
PIEDRA DESAGREGADA CON PÉRDIDAS DE RELIEVE	
DESCAMACIONES Y DESPLACACIONES CON PÉRDIDAS DE RELIEVE	
CONCRECIONES CALCÁREAS	
PRESENCIA DE SALES	
RESTOS DE PÁTINA	
BIODETERIORO	
ELEMENTOS METÁLICOS ANCLADOS Y MALLAS PROTECTORAS ROTAS	

3. ELEMENTOS DE MADERA

FALTA DE PUERTA EN ACCESO A ESCALERA GÓTICA, EN ACCESO A ESPACIO UNO, EN ACCESO A ESPACIO DOS	
ESCALERA DE MADERA DEFECTUOSA EN ACCESO A CUERPO SUPERIOR	

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EMPLAZAMIENTO DE ALTAVOCES INADECUADO	
CABLES DE RELOJ MUNICIPAL Y DE TOQUE DE CAMPANAS SUJETOS A LA SILLERÍA DE FORMA DAÑINA	