



PARAMENTO VERTICAL PRESBITERIO SUR



BÓVEDA Y PARAMENTO VERTICAL TRAMO 3 - SUR




BÓVEDA PRESBITERIO Y PARAMENTOS VERTICALES ESTE




PLANTA PRESBITERIO

TRAMOS 1 Y 2










PLANTA TRAMO 3




BÓVEDA TRAMO 3 Y PARAMENTO VERTICAL PONIENTE

CUADRO DE CONSERVACIÓN

-  Grieta en la bóveda tres
-  Humedades
-  Falta de dovelas
-  Claves y nervios desprendidos de la bóveda
-  Mortero de juntas degradado / inexistente
-  Nervio de madera descompuesto








PARAMENTO VERTICAL PRESBITERIO NORTE



BÓVEDA Y PARAMENTO VERTICAL TRAMO 3 - NORTE

CUADRO DE INTERVENCIONES

-  Consolidación de grieta en plemento
-  Atado de claves y nervios
-  Saneado /retacado de juntas
-  Restitución de nervio de madera
-  Restitución de dovela